

PILOTO

ÍNDICE

- 04 REGULADORES DE PRESSÃO / FILTRO DE AR
- 09 SERVO-FREIO / HIDROVÁCUOS
- 13 CÂMARAS E CILINDROS DE FREIO
- 17 COMPRESSORES DE AR
- 67 VÁLVULAS DE FREIO
- 81 CILINDROS DE ACIONAMENTO
- 86 BOMBAS DE VÁCUO
- 88 SERVO EMBREAGEM
- 94 CILINDROS HIDRÁULICOS DE EMBREAGEM
- 97 CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

PILOTO

REGULADORES DE PRESSÃO / FILTRO DE AR



REGULADOR DE PRESSÃO COMPLETO Código PILOTO: 10.00.3.0037-0

APLICAÇÃO

MB E FIAT 190

REFERÊNCIA

0481.021.001 (Knr)



Visão Traseira

REPAROS / PEÇAS

Elemento Compensador / Sanfoninha



Código PILOTO
10.00.3.0055-9

Outras Referências
000.431.02.12 (MB)
1487.412.011 (Knr)

Parafuso de Regulação Fina / Giclê



Código PILOTO
10.00.0.0038-2

Outras Referências
000.431.00.70 (MB)
1483.402.005 (Knr)

Tampa da Descarga de Ar



Visão
Interna

Código PILOTO
10.00.1.0058-5


Outras Referências
000.431.00.73 (MB)
1485.702.000 (Knr)

Jogo de Reparo



Código PILOTO
10.00.2.0040-0

Tampa



Visão
Interna

Código PILOTO
10.00.1.0054-0

Outras Referências
000.431.10.56 (MB)
1480.520.010 (Knr)

Tampa com Parafuso



Código PILOTO
10.00.0.0053-0

Outras Referências
000.431.08.53 (MB)
1480.520.011 (Knr)

Jogo de Reparo com Elemento Compensador / Sanfoninha



Código PILOTO
10.00.2.4055-5

Outras Referências
9.481.081.005 (Knr)
000.431.02.12 (MB)

Jogo de Reparo / Tipo Original



Código PILOTO
10.00.2.0140-2

Outras Referências
9.481.081.005 (Knr)
98.345.586.07.43 (MB)

REGULADOR COMPLETO
Código PILOTO: 10.01.3.3005-5

APLICAÇÃO

MBB-VW

REFERÊNCIA

975.300.131.0 (Wab)
DR 3200/ DR 3500 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
10.01.2.1540-4

Outras Referências
000.430.11.07 (MB)
975.300.004.2 (Wab)

REGULADOR DE PRESSÃO COMPLETO

Código PILOTO: 10.06.3.3448-8

APLICAÇÃO

975 303 474 0 (Wab)

REFERÊNCIA



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
10.06.2.3339-9

Outras Referências
001.430.49.60 (MB)
975.303.001.2 (Wab)

REGULADOR D-2 COMPLETO (GOVERNADOR) COM JUNTA Código PILOTO: 10.02.3.1900-3

APLICAÇÃO
SCANIA E VOLVO

REFERÊNCIA
I90254 (Knr)
RCGO 0009.1 (Vrg)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
10.02.2.1890-9

Outras Referências
90285 (Knr)
RRGO 0001.2 (Vrg)

JOGO DE REPARO DO REGULADOR DE PRESSÃO MODERNO - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
10.05.2.2652-7

Outras Referências
000.430.18.07 (MB)
2RP 698.805 (VW)

JOGO DE REPARO DO REGULADOR DE PRESSÃO - TIPO "VARGA/MIDLAND"



Código PILOTO
10.03.2.1950-5

Outras Referências
4.183.847 (VW)
522.389 (SCN)

JOGO DE REPARO PARCIAL DO REGULADOR DE PRESSÃO - TIPO "VARGA/MIDLAND"



Código PILOTO
10.03.2.1996-8

Outras Referências
41.83.848 (VW)
522.390 (SCN)

JOGO DE REPARO DO REGULADOR DE PRESSÃO INTEGRADO - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
10.04.2.1921-6

Outras Referências
001.431.98.06 (MB)
002.586.67.43 (MB)

FILTRO DE AR COMPLETO

Código PILOTO: 13.00.3.0029-3

APLICAÇÃO

FIAT
MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

344.591.00.19 (MB)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo Completo / Tipo Original



Código PILOTO
13.00.2.1997-3

Outras Referências
000.591.00.97 (MB)

Jogo de Reparo com Elemento Filtrante



Código PILOTO
13.00.2.1030-5

PILOTO

SERVO-FREIO / HIDROVÁCUOS



SERVO-FREIO COMPLETO

Código PILOTO: 11.00.3.0076-0

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

0.483.002.016 (Knr)
344.431.70.14 (MB)



Visão Traseira

REPAROS / PEÇAS

Guarda Pó



Código PILOTO
11.00.1.0066-3

Outras Referências
000.431.10.87 (MB)
1.480.703.000 (Knr)

Kit do Envenenador



Código PILOTO
11.00.3.1784-8

Pistão Maior



Código PILOTO
11.00.3.0083-2

Outras Referências
1.488.101.119 (Knr)
98.345.431.01.92 (MB)

Pistão Menor



Código PILOTO
11.00.3.0084-6

Outras Referências
008.586.03.42 (MB)
9.481.083.002 (Knr)

Válvula de Aplicação - Moderna



Código PILOTO
11.00.3.0165-5
Outras Referências
000.435.03.90 (MB)
1.480.500.119 (Knr)


Jogo de Reparo com Retentor / Só Borrachas



Código PILOTO
11.00.2.0067-4

Outras Referências
98.345.586.02.43 (MB)

Carcaça Central do Servo-freio



Código PILOTO
11.00.3.0078-8

Outras Referências
9.481.083.011 (Knr)

Jogo de Reparo / Com Peças



Código PILOTO
11.00.2.1067-3

Outras Referências
345.586.70.43 (MB)
9.481.083.001 (Knr)

PROTETOR / GUARDA PÓ



Código PILOTO
11.01.1.1330-3

Jogo de Reparo do servo freio MB 608-D



Código PILOTO
11.01.2.1530-4

Outras Referências
9.481.083.004 (Knr)
98.308.586.00.43 (MB)

Jogo de Reparo Parcial



Código PILOTO
11.01.2.1321-1

Outras Referências
98.308.586.02.43 (MB)
SP 711 (Knr)

JOGO DE REPARO DO HIDROVÁCUO 10 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
18.01.2.1641-1

Outras Referências
11.698.015.A (VW)
2254962 (Bdx)

DIAFRAGMA



Código PILOTO
18.01.3.2283-9

Outras Referências
2253069 (Bdx)

JOGO DE REPARO DO HIDROVÁCUO - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
18.00.2.1640-2

Outras Referências
2.254.594 (Bdx)
930.7680 (GM)

PILOTO

CÂMARAS E CILINDROS DE FREIO



JOGO DE REPARO DO CILINDRO TRISTOP 20/30 E 24/30 - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
12.11.2.2324-9

Outras Referências
002.586.26.42 (MB)
925.320.002.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO SPRING BRAKE 30 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
12.03.2.1870-4

Outras Referências
1.953.229 (SCN)
105.046 (Bdx)

JOGO DE REPARO DA CÂMARA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
12.00.2.1610-8

Outras Referências
9.481.082.001 (Knr)
98.345.586.00.43 (MB)

JOGO DE REPARO DO CILINDRO TRISTOP 14/24 E 16/24 - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
12.11.2.2323-5

Outras Referências
002.430.15.60 (MB)
925.320.001.2 (Wab)

CARÇAÇA



Código PILOTO
12.11.3.3494-4

JOGO DE REPARO DO CILINDRO TRISTOP 12/16 - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
12.11.2.2322-1

Outras Referências
000.430.51.60 (MB)
925.325.002.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE FREIO COMBINADO / TRISTOP / 14/24 - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
12.05.2.2318-8

Outras Referências
000.423.44.60 (MB)
I-82912 (Knr)

JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE FREIO COMBINADO / TRISTOP 16/24 - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
12.05.2.2319-1

Outras Referências
000.420.38.24 (MB)
I-82914 (Knr)


JOGO DE REPARO DO CILINDRO DE FREIO COMBINADO / TRISTOP 20/24 - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
12.05.2.2289-9

Outras Referências
1.953.080 (SCN)
I-85219/83581 (Knr)

JOGO DE REPARO DO SPRING BRAKE 24 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
12.06.2.2243-1

Outras Referências
1.953.075 (SCN)
105.129 (Bdx)

CILINDRO COMPLETO COM INDICADOR

Código PILOTO: 12.02.3.3210-0

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA

003.430.44.01 (MB)
421.305.147.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS


Cilindro com Indicador / Caneca



Código PILOTO
12.02.3.3209-0

Outras Referências
421.305.016.2 (Wab)

Jogo de Reparo Completo



Código PILOTO
12.02.1.1692-8

Outras Referências
000.430.16.08 (MB)
421.305.002.2 (Wab)

CILINDRO AMPLIFICADOR DE FREIO

Código PILOTO: 12.02.3.1785-5

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA

364.431.70.14 (MB)
421.305.121.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Cilindro / Caneca



Código PILOTO
12.02.3.1786-7

Outras Referências
421.305.011.2 (Wab)

Jogo de Reparo Completo



Código PILOTO
12.02.1.1692-8

Outras Referências
000.430.16.08 (MB)
421.305.002.2 (Wab)

PILOTO

COMPRESSORES DE AR



COMPRESSOR COMPLETO
Código PILOTO: 14.08.3.3400-0

APLICAÇÃO
MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA
002.131.15.01 (MB)
II-15140 (Knr)



Camisa sem Usinagem do
Descarregador



Código PILOTO
14.08.3.2674-4

Outras Referências
2C63059 (Knr)

REPAROS / PEÇAS

Cabeçote de Alumínio
Compressor LK 38



Código PILOTO
14.08.3.3392-2

Outras Referências
I-69824 (Knr)

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2801-4

Outras Referências
3B76375 (Knr)

Kit Adaptação / Tampa, Rolamento e Anel O para
Carter de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3098-8

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
2B64572 (Knr)
2RG145971A (VW)

Rolamento para Tampa / P.3098



Código PILOTO
14.08.3.3063-3

Outras Referências
1B744162 (Knr)

Biela



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.2948-8

Outras Referências
000.130.47.19 (MB)
II-31322/0061 (Knr)

Válvula / Sede, Lamelas Completa com Válvula e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2958-8

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

Acoplador para Bomba Hidráulica



Código PILOTO
14.08.3.3398-8

Outras Referências
3B 35385 (Knr)

Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
B75 221 (Knr)


Kit / Camisa, Pistão, Anéis e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2726-4

Outras Referências
II 313220062 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Virabrequim



Código PILOTO
14.08.2.2985-5

Outras Referências
000.130.66.15 (MB)
II-31320/0067 (Knr)

Carter / Ferro Fundido



Código PILOTO
14.08.3.3060-0

Outras Referências
II-15164 (Knr)

COMPRESSOR COMPLETO LK 38

Código PILOTO: 14.08.3.3401-1

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

376.131.01.01 (MB)
II-36928 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
2B64572 (Knr)
2RG145971A (VW)

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

Cabeçote de Alumínio Compressor LK 38



Código PILOTO
14.08.3.3392-2

Outras Referências
I-69824 (Knr)

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2801-4

Outras Referências
3B76375 (Knr)

Camisa sem Usinagem do Descarregador



Código PILOTO
14.08.3.2674-4

Outras Referências
2C63059 (Knr)

Rolamento para Tampa / P.3098



Código PILOTO
14.08.3.3063-3

Outras Referências
1B744162 (Knr)

Biela



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

Válvula / Sede, Lamelas Completa com Válvula e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2958-8

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

Carter / Ferro Fundido



Código PILOTO
14.18.3.3059-9

Outras Referências
I-93242 (Knr)
I-93245 (Knr)


Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.2948-8

Outras Referências
000.130.47.19 (MB)
II-31322/0061 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Virabrequim



Código PILOTO
14.08.2.2985-5

Outras Referências
000.130.66.15 (MB)
II-31320/0067 (Knr)

Kit Adaptação / Tampa, Rolamento e Anel O, para Carter de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3098-8

Outras Referências
000.130.06.32 (MB)
I-86897 (Knr)

Kit / Camisa, Pistão, Anéis e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2726-4

Outras Referências
II 313220062 (Knr)

COMPRESSOR COMPLETO

Código PILOTO: 14.08.3.3000-0

APLICAÇÃO

PERKINS

REFERÊNCIA

II-15113 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2801-4

Outras Referências
3B76375 (Knr)

Biola



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2B64572 (Knr)

Válvula / Sede Lamelas Completa / Com Válvula e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2958-8

Camisa Sem Usinagem do Descarregador



Código PILOTO
14.08.3.2674-4

Outras Referências
2C63059 (Knr)

Kit / Camisa, Pistão, Anéis e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2726-4

Outras Referências
II 313220062 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.2948-8

Outras Referências
376.131.74.01 (MB)
II-31322/0061 (Knr)

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

Rolamento para Tampa (P.3098)



Código PILOTO
14.08.3.3063-3

Outras Referências
1B744162 (Knr)


Cabeçote de Alumínio Compressor LK 38



Código PILOTO
14.08.3.3392-2

Outras Referências
I-69824 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Virabrequim



Código PILOTO
14.08.2.2985-5

Outras Referências
000.130.66.15 (MB)
II-31320/0067 (Knr)

Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

Pistão com anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

Kit Adaptação / Tampa, Rolamento e Anel O p/ Carter de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3098-8

COMPRESSOR COMPLETO

Código PILOTO: 14.08.3.3200-0

APLICAÇÃO

PERKINS

REFERÊNCIA

II-15173 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2801-4

Outras Referências
3B76375 (Knr)

Rolamento para Tampa (P.3098)



Código PILOTO
14.08.3.3063-3

Outras Referências
1B744162 (Knr)

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2B64572 (Knr)

Camisa sem Usinagem do Descarregador




Código PILOTO
14.08.3.2674-4

Outras Referências
2C63059 (Knr)

Kit / Camisa, Pistão, Anéis e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2726-4



Outras Referências
II 313220062 (Knr)

Kit Adaptação / Tampa, Rolamento e Anel O p/ Carter de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3098-8

Biela



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

Válvula / Sede Lamelas Completa / com Válvula e Junta



Código PILOTO
14.08.3.2958-8

Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.2948-8

Outras Referências
000.130.47.19 (MB)
II-31322/0061 (Knr)

Cabeçote de Alumínio Compressor LK 38



Código PILOTO
14.08.3.3392-2

Outras Referências
I-69824 (Knr)

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

Jogo de Reparo Completo do Virabrequim



Código PILOTO
14.08.2.2985-5

Outras Referências
000.130.66.15 (MB)
II-31320/0067 (Knr)

COMPRESSOR LK 38

Código PILOTO: 14.08.3.3620-0

APLICAÇÃO

VW 17.210, 7.110 até
L80 (micro-bus)
MWM 4.10 TCA

REFERÊNCIA

11-31343 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Biela com Bucha



Código PILOTO
14.08.3.2514-6

Válvula (SEDE) de Lamelas Completa com Válvula e Juntas



Código PILOTO
14.08.3.3447-7

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Cilindro



Código PILOTO
14.08.3.3653-3

Kit (Cilindro, Pistão e Anel)



Código PILOTO
14.08.3.3654-4

Jogo de Reparo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.3655-5

Carter (Ferro Fundido)



Código PILOTO
14.08.3.3656-6

Flange



Código PILOTO
14.08.3.3657-7

Cabeçote de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3658-8

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2799-5

Outras Referências
2B96195/1 (Knr)
2RP 145.623 (Ford)

COMPRESSOR LK 38

Código PILOTO: 14.08.3.3621-1

APLICAÇÃO

VW 13.180 até 17.300
Volvo VM 23

REFERÊNCIA

11-35214 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

Virabrequim



Código PILOTO
14.08.3.2799-5

Outras Referências
2B96195/1 (Knr)
2RP 145.623 (Ford)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Pistão Completo STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Biela com Bucha



Código PILOTO
14.08.3.2514-6

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Cilindro



Código PILOTO
14.08.3.3653-3

Kit (Cilindro, Pistão e Anéis)



Código PILOTO
14.08.3.3654-4

Jogo de Reparo do Cabeçote



Código PILOTO
14.08.2.3655-5

Carter (Ferro Fundido)



Código PILOTO
14.08.3.3656-6

Flange



Código PILOTO
14.08.3.3659-9

Cabeçote de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3658-8

Válvula (SEDE) de Lamelas Completa com Válvula e Juntas



Código PILOTO
14.08.3.3447-7

Jogo de Reparo Completo do Virabrequim



Código PILOTO
14.08.2.2980-0

Outras Referências
2RL 607.375 A (VW)
BF5T2W753A (Ford)

Compressor LK 15 75mm
Código PILOTO: 14.18.3.3660-0

APLICAÇÃO

Mercedes Benz

REFERÊNCIA

Referencia: i-88770R



REPAROS / PEÇAS

Virabrequim



Código PILOTO
14.18.3.2804-8

Outras Referências
000.131.42.16 (MB)
3B76374/2 (Knr)

Bucha com Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

Rolamento para Tampa / p.3098



Código PILOTO
14.08.3.3063-3

Outras Referências
1B744162 (Knr)

Kit Adaptação / Tampa, Rolamento e Anel O para Carter de Alumínio



Código PILOTO
14.08.3.3098-8

Outras Referências
000.130.06.32 (MB)
I-86897 (Knr)

Carter / Ferro Fundido



Código PILOTO
14.18.3.3059-9



Visão Traseira

Outras Referências
I-93242 (Knr)
I-93245 (Knr)

Bucha sem Canal do Virabrequim



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2B64572 (Knr)

Kit / Cilindro, Pistão, Anéis e Junta



Código PILOTO
14.18.3.2725-3

Outras Referências
000.131.45.02 (MB)
II 31323/0063 (Knr)

Pistão STD



Código PILOTO
14.18.3.2978-9

Outras Referências
000.130.221.7 (MB)
B44041 (Knr)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.18.3.2982-3

Outras Referências
457033 (Knr)

Biela



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

Cabeçote de Alumínio



Código PILOTO
14.18.3.3662-2

Outras Referências
i-83548

Camisa



Código PILOTO
14.18.3.2584-0

Outras Referências
000.131.34.02 (MB)
2B51014 (Knr)

Jogo de Reparo do Cabeçote Completo do Compressor de Ar ø 75mm - Ik 15 - Tipo "Knorr"



Código PILOTO
14.18.2.2479-6

Outras Referências
000.130.16.15 (MB)
II-31323/0061 (Knr)

Válvula de Lamelas Completa



Código PILOTO
14.18.3.2672-1

Outras Referências
000.130.49.20 (MB)
I-80408 (Knr)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.18.3.2603-3

Outras Referências
000.130.22.17 (MB)
I-76414 (Knr)

Jogo de Reparo do Cabeçote com Retentor e Junta do Carter



Código PILOTO
14.18.2.2488-5

JOGO DE VEDADORES



Código PILOTO
14.18.2.2477-9

Jogo de Reparo do Virabrequim Completo



Código PILOTO
14.18.2.2975-5

Outras Referências
II-31323/0062 (Knr)

COMPRESSOR COMPLETO REFRIGERADO A ÁGUA

Código PILOTO: 14.02.3.1400-5

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

002.131.15.01 (MB)
411.034.531.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Carter / Carter com Bucha



Código PILOTO
14.02.3.1420-0

Outras Referências
000.131.21.15 (MB)
411.034.010.4 (Wab)

Acoplador para Bomba Direção Hidráulica



Código PILOTO
14.02.1.1421-0

Outras Referências
000.131.03.02 (MB)
411.042.600-4 (Wab)

Cabeçote Refrigerado a Água



Código PILOTO
14.02.3.1422-8

Outras Referências
000.130.31.19 (MB)
411.034.653.2 (Wab)

Rolamento para Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1425-4

Outras Referências
004.981.61.01 (MB)
895.270.611.4 (Wab)

Bucha Semi-Acabada do Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1426-8

Outras Referências
000.131.21.50 (MB)
411.042.340.4 (Wab)

Jogo de Juntas e Vedadores



Código PILOTO
14.02.2.1449-1

Outras Referências
000.130.31.15 (MB)
411.034.007.2 (Wab)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.02.2.1468-3

Outras Referências
000.131.23.07 (MB)
411.042.629.2 (Wab)

Kit / Cilindro P. 2526, Pistões e Anéis



Código PILOTO
14.02.2.1470-7

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.02.3.1471-8

Outras Referências
000.131.82.11 (MB)
001.131.00.11 (Knr)

Tampa Dianteira



Código PILOTO
14.02.3.1415-6

Outras Referências
000.131.11.32 (MB)
411.034.660.4 (Wab)

Jogo de Reparo da Válvula de Laminas



Código PILOTO
14.02.2.1476-9

Outras Referências
000.130.39.20 (MB)
411.034.003.2 (Wab)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.02.2.3340-0

Outras Referências
000.586.40.13 (MB)
411.034.004.2 (Wab)

Sede Montada com Válvulas



Código PILOTO
14.02.2.1416-2

Outras Referências
000.130.79.15 (MB)
411.034.500.2 (Wab)

Virabrequim



Código PILOTO
14.02.3.1398-7

Outras Referências
000.131.19.16 (MB)
411.042.690.4 (Wab)

Jogo Bronzina STD / 0,60 MM / 0,30 MM



Código PILOTO
14.02.3.1399-0 (STD)
14.02.3.2636-6 (0,60)
14.02.3.2637-7 (0,30)

Outras Referências
000.131.07.33 (MB)
411.042.341.4 (Wab)

Cilindro



Código PILOTO
14.02.3.1403-6

Outras Referências
000.131.28.02 (MB)
411.034.570.4 (Wab)

Pistão STD



Código PILOTO
14.02.3.1409-8

Outras Referências
000.130.11.17 (MB)
411.042.620.2 (Wab)

Biela de Alumínio



Código PILOTO
14.02.3.1414-2

Outras Referências
000.130.19.16 (MB)
411.042.731.2 (Wab)

COMPRESSOR COMPLETO - REFRIGERADO A AR

Código PILOTO: 14.09.3.2185-7

APLICAÇÃO

EL DETALLE
(ARGENTINA)

REFERÊNCIA

003.131.59.01 (MB)
411.142.711.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Jogo Bronzina STD / 0,60 MM / 0,30 MM



Código PILOTO
14.02.3.1399-0 (STD)
14.02.3.2636-6 (0,60)
14.02.3.2637-7 (0,30)

Outras Referências
000.131.07.33 (MB)
411.042.341.4 (Wab)

Cilindro



Código PILOTO
14.02.3.1403-6

Outras Referências
000.131.28.02 (MB)
411.034.570.4 (Wab)

Pistão STD



Código PILOTO
14.02.3.1409-8

Outras Referências
000.130.11.17 (MB)
411.042.620.2 (Wab)

Biela de Alumínio



Código PILOTO
14.02.3.1414-2

Outras Referências
000.130.19.16 (MB)
411.042.731.2 (Wab)

Tampa Dianteira



Código PILOTO
14.02.3.1415-6

Outras Referências
000.131.11.32 (MB)
411.034.660.4 (Wab)

Sede Montada com Válvulas



Código PILOTO
14.02.2.1416-2

Outras Referências
000.130.15.20 (MB)
411.034.500.2 (Wab)

Carter / Carter com Bucha



Código PILOTO
14.02.3.1420-0

Outras Referências
000.131.21.15 (MB)
411.034.010.4 (Wab)

Acoplador para Bomba Direção Hidráulica



Código PILOTO
14.02.1.1421-0

Outras Referências
000.131.03.02 (MB)
411.042.600-4 (Wab)

Rolamento para Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1425-4

Outras Referências
004.981.61.01 (MB)
895.270.611.4 (Wab)

Bucha Semi-Acabada do Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1426-8

Outras Referências
000.131.21.50 (MB)
411.042.340.4 (Wab)

Jogo de Juntas e Vedadores



Código PILOTO
14.02.1.1449-1

Outras Referências
000.130.31.15 (MB)
411.034.007.2 (Wab)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.02.2.1468-3

Outras Referências
000.131.23.07 (MB)
411.042.629.2 (Wab)

Kit / Cilindro P. 2526, Pistões e Anéis



Código PILOTO
14.02.2.1470-7

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.02.3.1471-8

Outras Referências
000.131.82.11 (MB)
001.131.00.11 (Knr)

Virabrequim



Código PILOTO
14.02.3.1398-7

Outras Referências
000.131.19.16 (MB)
411.042.690.4 (Wab)

Cabeçote Refrigerado a Ar



Código PILOTO
14.05.0.1701-9

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.02.3.3340-0

Outras Referências
000.586.40.13 (MB)
411.034.004.2 (Wab)

Jogo de Reparo da Válvula de Lâminas



Código PILOTO
14.02.2.1476-9

Outras Referências
000.130.39.20 (MB)
411.034.003.2 (Wab)

COMPRESSOR COMPLETO COM MOTOR TRASEIRO OHF - REFRIGERADO A ÁGUA

Código PILOTO: 14.20.3.2520-0

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

376.131.70.01 (MB)
411.034.832.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Biela de Alumínio



Código PILOTO
14.02.3.1414-2

Outras Referências
000.130.19.16 (MB)
411.042.731.2 (Wab)

Bucha Semi-Acabada do Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1426-8

Outras Referências
000.131.21.50 (MB)
411.042.340.4 (Wab)

Jogo Bronzina STD 0,60 / 0,30



Código PILOTO
14.02.3.1399-0 (STD)
14.02.3.2636-6 (0,60)
14.02.3.2637-7 (0,30)

Outras Referências
000.131.07.33 (MB)
411.042.341.4 (Wab)

Virabrequim



Código PILOTO
14.02.3.1398-7

Outras Referências
000.131.19.16 (MB)
411.042.690.4 (Wab)

Cilindro



Código PILOTO
14.02.3.2526-3

Outras Referências
000.131.41.02 (MB)
411.043.577.4 (Wab)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.02.2.1468-3

Outras Referências
000.131.23.07 (MB)
411.042.629.2 (Wab)

Sede Montada com Válvulas



Código PILOTO
14.02.2.1416-2

Outras Referências
000.130.79.15 (MB)
411.034.500.2 (Wab)

Carter / Carter com Bucha



Código PILOTO
14.20.3.2962-2

Outras Referências
000.131.21.15 (MB)
411.034.013.4 (Wab)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.02.2.3340-0

Outras Referências
000.586.40.13 (MB)
411.034.004.2 (Wab)

Kit / Cilindro P. 2526, Pistões e Anéis



Código PILOTO
14.02.3.2960-0

Acoplador para Bomba Direção Hidráulica



Código PILOTO
14.02.1.2851-4

Outras Referências
000.131.11.42 (MB)
411.042.604.4 (Wab)

Cabeçote Refrigerado a Água



Código PILOTO
14.02.3.1422-8

Outras Referências
000.130.31.19 (MB)
411.034.653.2 (Wab)

Pistão STD



Código PILOTO
14.02.3.1409-8

Outras Referências
000.130.11.17 (MB)
411.042.620.2 (Wab)

Tampa Dianteira



Código PILOTO
14.02.3.1415-6

Outras Referências
000.131.11.32 (MB)
411.034.660.4 (Wab)

Rolamento para Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1425-4

Outras Referências
004.981.61.01 (MB)
895.270.611.4 (Wab)

Jogo de Reparo da Válvula de Laminas



Código PILOTO
14.02.2.1476-9

Outras Referências
000.130.39.20 (MB)
411.034.003.2 (Wab)

Jogo de Juntas e Vedadores



Código PILOTO
14.02.2.1449-1

Outras Referências
000.130.31.15 (MB)
411.034.007.2 (Wab)

COMPRESSOR COMPLETO - REFRIGERADO A ÁGUA - PARA OF 1610/16

Código PILOTO: 14.20.3.2965-5

APLICAÇÃO

OF 1620 / 1620
PLUS / 1721

REFERÊNCIA

376.131.74.01 (MB)
884.502.672.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Virabrequim



Código PILOTO
14.02.3.1398-7

Outras Referências
000.131.19.16 (MB)
411.042.690.4 (Wab)

Biela de Alumínio



Código PILOTO
14.02.3.1414-2

Outras Referências
000.130.19.16 (MB)
411.042.731.2 (Wab)

Tampa Dianteira



Código PILOTO
14.02.3.1415-6

Outras Referências
000.131.11.32 (MB)
411.034.660.4 (Wab)

Sede Montada com Válvulas



Código PILOTO
14.02.2.1416-2

Outras Referências
000.130.79.15 (MB)
411.034.500.2 (Wab)

Rolamento para Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1425-4

Outras Referências
004.981.61.01 (MB)
895.270.611.4 (Wab)

Bucha Semi-Acabada do Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1426-8

Outras Referências
000.131.21.50 (MB)
411.042.340.4 (Wab)

Carter / Carter com Bucha



Código PILOTO
14.20.3.2962-2

Outras Referências
000.131.21.15 (MB)
411.034.013.4 (Wab)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.02.2.1468-3

Outras Referências
000.131.23.07 (MB)
411.042.629.2 (Wab)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.02.3.1471-8

Outras Referências
000.131.82.11 (MB)
001.131.00.11 (Knr)

Jogo Bronzina STD / 0,60MM / 0,30 MM



Código PILOTO
14.02.3.1399-0 (STD)
14.02.3.2636-6 (0,60)
14.02.3.2637-7 (0,30)

Outras Referências
000.131.07.33 (MB)
411.042.341.4 (Wab)

Pistão STD



Código PILOTO
14.02.3.1409-8

Outras Referências
000.130.11.17 (MB)
411.042.620.2 (Wab)

Jogo de Reparo da Válvula de Lâminas



Código PILOTO
14.02.2.1476-9

Outras Referências
000.130.39.20 (MB)
411.034.003.2 (Wab)

Cilindro



Código PILOTO
14.02.3.2526-3

Outras Referências
000.131.41.02 (MB)
411.043.577.4 (Wab)

Kit / Cilindro P. 2526, Pistões e Anéis



Código PILOTO
14.02.3.2960-0


Cabeçote refrigerado a Água



Código PILOTO
14.20.3.2961-1

Outras Referências
000.131.23.19 (MB)
884.502.774.2 (Wab)

Jogo de Juntas e Vedadores



Código PILOTO
14.02.2.1449-1

Outras Referências
000.130.31.15 (MB)
411.034.007.2 (Wab)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.02.2.3340-0

Outras Referências
000.586.40.13 (MB)
411.034.004.2 (Wab)

**COMPRESSOR COMPLETO PARA SUBSTITUIR "KNORR"
LK15 I-88770**

Código PILOTO 14.22.3.2974-4

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA



REPAROS / PEÇAS

**Bucha Semi-acabada do
Virabrequim**



Código PILOTO
14.02.1.1426-8
Outras Referências
000.131.21.50 (MB)
411.042.340.4 (Wab)

**Cabeçote de Alumínio
Refrigerado a Ar**



Código PILOTO
14.22.3.2525-5

Rolamento para Virabrequim



Código PILOTO
14.02.1.1425-4

Outras Referências
004.981.61.01 (MB)
895.270.611.4 (Wab)

Jogo de Bronzina STD / 0,60 / 0,30



Código PILOTO
14.02.3.1399-0 (STD)
14.02.3.2636-6 (0,60)
14.02.3.2637-7 (0,30)

Outras Referências
000.131.07.33 (MB)
411.042.341.4 (Wab)

Acoplador para Bomba de Direção Hidráulica



Código PILOTO
14.02.1.2851-4

Outras Referências
000.131.11.42 (MB)
411.042.604.4 (Wab)

Carter / Carter com Bucha



Código PILOTO
14.20.3.2962-2

Outras Referências
000.131.21.15 (MB)
411.034.013.4 (Wab)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.02.2.3340-0

Outras Referências
000.586.40.13 (MB)
411.034.004.2 (Wab)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.02.2.1468-3

Outras Referências
000.131.23.07 (MB)
411.042.629.2 (Wab)

Jogo de Reparo da Válvula de Lâminas



Código PILOTO
14.02.2.1476-9

Outras Referências
000.130.39.20 (MB)
411.034.003.2 (Wab)

Biela de Alumínio



Código PILOTO
14.02.3.1414-2

Outras Referências
000.130.19.16 (MB)
411.042.731.2 (Wab)

Tampa Dianteira



Código PILOTO
14.02.3.1415-6

Outras Referências
000.131.11.32 (MB)
411.034.660.4 (Wab)

Tampa Traseira do Carter Para Compressor P. 2974



Código PILOTO
14.22.1.2950-0

Sede Montada com Válvulas



Código PILOTO
14.02.2.1416-2

Outras Referências
000.130.79.15 (MB)
411.034.500.2 (Wab)

Kit / Cilindro P. 2526, Pistões e Anéis



Código PILOTO
14.02.3.2960-0

Jogo de Juntas e Vedadores



Código PILOTO
14.02.2.1449-1

Outras Referências
000.130.31.15 (MB)
411.034.007.2 (Wab)

Pistão STD



Código PILOTO
14.02.3.1409-8

Outras Referências
000.130.11.17 (MB)
411.042.620.2 (Wab)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.02.3.1471-8

Outras Referências
000.131.82.11 (MB)
001.131.00.11 (Knr)

Virabrequim



Código PILOTO
14.02.3.1398-7

Outras Referências
000.131.19.16 (MB)
411.042.690.4 (Wab)

Cilindro



Código PILOTO
14.02.3.2526-3

Outras Referências
000.131.41.02 (MB)
411.043.577.4 (Wab)

COMPRESSOR DE AR COMPLETO

Código PILOTO: 14.03.3.1953-4

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

352.130.02.15 (MB)

352.130.06.15 (MB)



REPAROS / PEÇAS

Biela com Bucha



Código PILOTO
14.03.3.1680-6

Outras Referências
000.131.15.17 (MB)
352.130.02.16 (MB)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.03.2.1673-7

Jogo de Bronzinas STD



Código PILOTO
14.03.3.1647-0

Outras Referências
352.131.25.33 (MB)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote com Junta e Porca



Código PILOTO
14.03.3.3357-7

Outras Referências
352.130.02.20 (MB)
411.003.008.2 (Wab)

Camisa



Código PILOTO
14.03.3.1676-5

Outras Referências
352.131.30.02 (MB)

Kit / Camisa, Pistão e Anéis



Código PILOTO
14.03.2.1677-1

Outras Referências
352.130.01.08 (MB)

Cabeçote Completo com Junta



Código PILOTO
14.03.3.1675-1

Outras Referências
352.130.03.19 (MB)
411.003.654.4 (Wab)

Jogo de Anéis STD



Código PILOTO
14.03.3.1671-7

Pistão STD



Código PILOTO
14.03.3.1672-0

Outras Referências
352.130.01.17 (MB)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote com Junta



Código PILOTO
14.03.2.1678-5

Outras Referências
352.130.02.20 (MB)
411.003.008.2 (Wab)

COMPRESSOR DE AR Ø 77mm PARA OM 352 / 3 FUROS

Código PILOTO: 14.01.3.1980-0

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ
608 / 708

REFERÊNCIA

352.130.00.15 (MB)
352.130.06.15 (MB)



REPAROS / PEÇAS

Compressor de ar Ø 77mm para OM 352 (4 furos)



Código PILOTO
14.01.3.2224-5

Camisa para OM352 e OM314 / 6 Furos



Código PILOTO
14.01.3.1076-3

Outras Referências
343.130.00.08 (MB)
352.131.16.02 (MB)

Kit / Camisa - 6 Furos, Pistão e Anéis para OM352 e OM314



Código PILOTO
14.01.2.1087-2

Outras Referências
344.130.00.15 (MB)
352.130.00.08 (MB)

Jogo de anéis STD



Código PILOTO
14.01.3.1977-3


Outras Referências
II-31323/0062 (Knr)

Pistão com Anéis STD



Código PILOTO
14.01.2.1979-3

Jogo de Bronzinas STD / 0,25 mm / 0,50 mm / 0,75 mm



Código PILOTO
14.01.3.0025-7 (STD)
14.01.3.0125-9 (0,25)
14.01.3.0225-0 (0,50)
14.01.3.0325-2 (075)

Outras Referências
352.131.20.33 (MB)

Cabeçote Completo - OM352 / 314



Código PILOTO
14.01.3.1075-0

Outras Referências
322.130.00.19 (MB)

Pistão STD



Código PILOTO
14.01.3.1077-7

Outras Referências
321.131.13.07 (MB)

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote



Código PILOTO
14.01.2.1088-6

Outras Referências
044.586.05.13 (MB)

CAMISA / 4 FUROS PARA OM352 - ADAPTAÇÃO



Código PILOTO
14.01.3.1976-0

Outras Referências
344.131.70.02 (MB)

BIELA COM BUCHA



Código PILOTO
14.01.3.0026-0

Outras Referências
021.130.02.16 (MB)
321.130.05.16 (MB)

KIT / CAMISA - 4 FUROS, PISTÃO e ANÉIS PARA OM352



Código PILOTO
14.01.2.2223-4



**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR
DE Ar Ø 82MM - EL 1030 - TIPO VARGA/MIDLAND**



Código PILOTO
14.17.2.2334-0

Outras Referências
RRCG-0011.1 (Vrg)
T06 198.301 (VW)

PISTÃO STD / 0,25 MM / 0,50 MM



Código PILOTO
14.17.2.2579-2 (STD)
14.17.2.2580-2 (0,25)
14.17.2.2581-6 (0,50)


PISTÃO COM ANÉIS STD / 0,25 mm / 0,50 mm



Código PILOTO
14.17.3.2645-5 (STD)
14.17.3.2646-6 (0,25)
14.17.3.2647-7 (0,50)

Outras Referências
RREB 0016-5 (Vrg)

JOGO DE ANÉIS STD / 0,25 MM / 0,50 MM



Código PILOTO
14.17.3.2518-0 (STD)
14.17.3.2642-2 (0,25)
14.17.3.2643-3 (0,50)

Outras Referências
RRAN-0006.7 (Vrg)

BIELA



Código PILOTO
14.17.3.2669-9

Outras Referências
ECBI-0005.7 (Vrg)
RPBI 0002-0 (Vrg)


JOGO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.17.3.2670-9

Outras Referências
RRJU-0001.1 (Vrg)
T06 198.302 (VW)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO
COMPRESSOR DE AR Ø 90mm - BR 400 - TIPO "KNORR"**



Código PILOTO
14.02.2.3101-1

Outras Referências
407.130.19.15 (Knr)
II 35205/0061 (Knr)

KIT / CAMISA (P.2306), PISTÃO e ANÉIS



Código PILOTO
14.02.3.2727-5

JOGO DE ANÉIS STD



Código PILOTO
14.02.3.1471-8

Outras Referências
000.131.82.11 (MB)
001.131.00.11 (Knr)

CAMISA REFRIGERADA A AR



Código PILOTO
14.02.3.2306-4

Outras Referências
403.131.20.02 (Knr)
403.131.20.02 (MB)

PISTÃO STD



Código PILOTO
14.02.3.2981-2

Jogo de Reparo Completo do Cabeçote do Compressor de Ar Ø 2 1/2" TU-FLO 500 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
14.04.2.1615-3

Outras Referências
1.953.212 (SCN)
272.813 (VOLVO)

JOGO COMPLETO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.04.2.1949-1

Outras Referências
105.013 (Bdx)
4.143.819 (VW)

JOGO DE ANÉIS STD / 0,25 / 0,50 / 0,75 PARA 2 PISTÕES



Código PILOTO
14.04.3.1631-1 (STD)
14.04.3.1632-5 (0,25)
14.04.3.1633-9 (0,50)
14.04.3.1634-2 (0,75)

Outras Referências
105.041 (Bdx)
105.042 (Bdx)

02 PISTÕES COM 02 JOGOS DE ANÉIS - STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO
14.04.3.1636-2 (STD)
14.04.3.1637-6 (0,25)
14.04.3.1638-0 (0,50)
14.04.3.1639-3 (0,75)

2 PARES DE BRONZINAS / 4 METADES - STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO
14.04.3.1627-0 (STD)
14.04.3.1628-4 (0,25)
14.04.3.1629-8 (0,50)
14.04.3.1630-8 (0,75)

Outras Referências
238.596 (Bdx)
239.333 (Bdx)

2 PISTÕES STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO
14.04.3.1622-2 (STD)
14.04.3.1623-6 (0,25)
14.04.3.1624-0 (0,50)
14.04.3.1625-3 (0,75)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE COMPLETO DO COMPRESSOR DE AR Ø 88mm - LK 18 - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
14.10.2.3350-0

Outras Referências
II-31321/0061 (Knr)

JOGO DE ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

PISTÃO COMPLETO STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
B75221 (Knr)

BUCHA COM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

CAMISA SEM USINAGEM DO DESCARREGADOR



Código PILOTO
14.08.3.2674-4

Outras Referências
2C63059 (Knr)

VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.08.3.2801-4

Outras Referências
3B76375 (Knr)

JOGO DE REPARO DO VIRABREQUIM COMPLETO



Código PILOTO
14.18.2.2975-5

Outras Referências
II-31323/0062 (Knr)

BUCHA SEM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2RG145971A (VW)

PISTÃO COM ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

BIELA



Código PILOTO
14.18.3.2554-1

Outras Referências
3B80110 (Knr)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO
COMPRESSOR DE AR Ø 2 3/4" TU-FLO 700 - TIPO "BENDIX"**



Código PILOTO
14.14.2.1945-1

Outras Referências
105.119 (Bdx)
539.693 (SCN)

JOGO COMPLETO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.14.2.1948-2

Outras Referências
105.118 (Bdx)
539.692 (SCN)

2 PARES DE BRONZINAS / 4 METADES - STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO

14.04.3.1627-0 (STD)
14.04.3.1628-4 (0,25)
14.04.3.1629-8 (0,50)
14.04.3.1630-8 (0,75)

Outras Referências
238.596 (Bdx)
239.333 (Bdx)

01 PISTÃO COM ANÉIS - STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO

14.14.3.1991-1 (STD)
14.14.3.1992-2 (0,25)
14.14.3.1993-3 (0,50)
14.14.3.1994-4 (0,75)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE SEM DESCARREGADOR COMPRESSOR DE AR Ø 88 MM - LP 49 SEM DESCARREGADOR



Código PILOTO
14.30.2.3294-4

Outras Referências
II 37760/0061 (Knr)
SEB 01034004 + II 34404/0051 (Knr)

PISTÃO COMPLETO STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

JOGO DE ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)


PISTÃO COM ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR SCANIA SERIE 4 - 2 CILINDROS - P 94-114 - T



Código PILOTO
14.24.2.3221-1

Outras Referências
1.315.376 (SCN)
I 86909/0051 (Knr)

JOGO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.24.2.3342-2

Outras Referências
1.315.377 (SCN)

BIELA



Código PILOTO
14.13.3.2592-8

Outras Referências
RPBI-0001.2 (Vrg)

**JOGO DE ANÉIS PARA 2 PISTÕES STD / 0,25 / 0,50 / 0,75
(ANTIGO ATÉ OUT/2000) - 2,4**



Código PILOTO
14.04.3.1631-1 (STD)
14.13.2.1984-3 (0,25)
14.13.2.1983-0 (0,50)
14.13.2.1981-2 (0,75)

**02 JOGOS DE BRONZINAS STD PARA UM COMPRESSOR / 0,25
/ 0,50 / 0,75**



Código PILOTO
14.13.2.1986-0 (STD)
14.13.2.1987-4 (0,25)
14.13.2.1988-8 (0,50)
14.13.2.1989-1 (0,75)

Outras Referências
RRCQ-0006.8 (Vrg)
RRCQ-0004.1 (Vrg)

**JOGO DE ANÉIS PARA 2 PISTÕES STD / 0,25 / 0,50 / 0,75
(A PARTIR DE 11/2000)**



Código PILOTO
14.13.3.2627-7 (STD)
14.13.3.2628-8 (0,25)
14.13.3.2629-9 (0,50)
14.13.3.2631-1 (0,75)

Outras Referências
RRAN 0001.6 (Vrg)
SRAN 0003-1 (Vrg)

2 PISTÕES STD / 0,25 / 0,50 / 0,75



Código PILOTO
14.13.3.2623-3 (STD)
14.13.3.2624-4 (0,25)
14.13.3.2626-6 (0,50)
14.13.3.2625-5 (0,75)

Outras Referências

PISTÃO STD / 0,25 / 0,50 / 0,75 (ANTIGO ATÉ OUT/2000)



Código PILOTO
14.13.2.1958-0 (STD)
14.13.2.1959-3 (0,25)
14.13.2.1960-3 (0,50)
14.13.2.1961-7 (0,75)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE COMPRESSOR
DE AR Ø 70mm - EL 1300/1600 - TIPO "VARGA/MIDLAND"**



Código PILOTO
14.13.2.1895-8

Outras Referências
41.83.845 (VW)
522.392 (SCN)

JOGO COMPLETO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.13.2.1951-4

Outras Referências
41.83.844 (VW)
522.393 (SCN)

**01 PISTÃO COM ANÉIS STD / 0,25 / 0,50 / 0,75
(A PARTIR DE 11/2000)**



Código PILOTO
14.13.3.2632-2 (STD)
14.13.3.2633-3 (0,25)
14.13.3.2634-4 (0,50)
14.13.3.2635-5 (0,75)

Outras Referências
RREB 0011.4 (Vrg)
RREB 0012.2 (Vrg)


**01 PISTÃO COM ANÉIS STD 0,25 / 0,50 / 0,75
(ANTIGO ATÉ OUT/2000)**



Código PILOTO
14.13.3.2640-0 (STD)
14.13.3.2639-9 (0,25)
14.13.3.2638-8 (0,50)
14.13.3.2641-1 (0,75)


A collection of various mechanical components including gaskets, springs, a seal, a washer, a disc, a ring, and a bolt.

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR Ø 75mm - TU-FLO 501 15.5



Outras Referências
1.327.886 (SCN)
1.374.083 (SCN)

JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR Ø 75mm - MONOCILÍNDRICO OM 366 - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
14.19.2.2860-1

Outras Referências
000.130.16.15 (MB)
411.140.002.2 (Wab)

VÁLVULA / SEDE DE LÂMINAS COMPLETA COM JUNTAS




Código PILOTO
14.19.3.2876-6

Outras Referências

411.141.501.2 (Wab)

JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR CUMMINS HOLSET SS 296 C / QE 296C



Código PILOTO
14.26.2.3222-2

Outras Referências
2 RL 198 301B (VW)
3355118 (Cum)

**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS
JOGO DE LÂMINAS DO COMPRESSOR DE
AR - CUMMINS A PARTIR DE JANEIRO DE
2002**



Código PILOTO
14.32.2.3348-8

Outras Referências
884.503.136.2 (Wab)
884.503.137.2 (Wab)

JOGO DE LÂMINAS



Código PILOTO
14.31.2.3288-8

Outras Referências
000.131.57.04 (MB)
411.151.500.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.32.2.3291-1

Outras Referências
884.503.136.2 (Wab)
884.503.137.2 (Wab)

**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE LÂMINAS DO COMPRESSOR DE AR -
CUMMINS (ATÉ DEZEMBRO/2001) TIPO "WABCO"**



Código PILOTO
14.32.2.3290-0

Outras Referências
411.151.500.2 (Wab)
884.502.525.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.32.2.3289-9

Outras Referências
884.502.525.2 (Wab)
884.502.650.2 (Wab)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE
DO COMPRESSOR DE AR - CUMMINS HOLSET
(ANTIGO)**



Código PILOTO
14.27.2.3223-3
Outras Referências
2 RL 198 301 A (VW)
3559552 (Cum)

JOGO DE REPARO PARCIAL DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.27.2.3458-8
Outras Referências
3559552-P (Cum)

**JOGO DE REPARO SEMI-COMPLETO DO
CABEÇOTE**



Código PILOTO
14.27.2.3457-7
Outras Referências
3559552-semi-C (Cum)

JOGO DE REPARO COMPLETO DO COMPRESSOR DE AR O 500 URBANO



Código PILOTO
14.34.2.3451-1

Outras Referências
411.553.000.2 (Wab)


JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE LÂMINAS



Código PILOTO
14.34.2.3463-3

Outras Referências
411.151.001.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR SCANIA SERIE 4 - 2 CILINDROS - P 94-114 - T



Código PILOTO
14.24.2.3221-1

Outras Referências
1.315.376 (SCN)
I 86909/0051 (Knr)

JOGO DE JUNTAS



Código PILOTO
14.24.2.3342-2

Outras Referências
1.315.377 (SCN)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO DESCARREGADOR DO COM-
PRESSOR DE AR Ø 88MM - LK 3930 - TIPO 'KNORR'**



Código PILOTO
14.08.2.2550-5

**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE FH 12 MODERNO
SEM DESCARREGADOR**



Código PILOTO
14.25.2.3224-4

Outras Referências
II 14786/0051 + II 32683/0061 (Knr)

KIT / CAMISA (P.3284), PISTÃO E ANÉIS



Código PILOTO
14.25.3.3456-6

Outras Referências
II 373 610 063 (Knr)

PISTÃO COM ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

PISTÃO COMPLETO STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

CAMISA SEM DESCARREGADOR



Código PILOTO
14.25.3.3284-4

Outras Referências
2C 64110 (Knr)

JOGO DE ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

BUCHA COM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)


BUCHA SEM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2B64572 (Knr)


**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE FH 12 MODERNO
COM DESCARREGADOR**



Código PILOTO
14.25.2.3219-9

Outras Referências
II 14786/0051 (Knr)
II 32683/0061 (Knr)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE COMPLETO DO COMPRESSOR DE AR ELETRONICO - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
14.31.2.3287-7

Outras Referências
001.130.05.15 (MB)
411.151.921.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.31.2.3285-5

Outras Referências
001.130.04.15 (MB)
411.153.000.2 (Wab)

JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR O 500 DUPLO



Código PILOTO
14.34.2.3452-2

Outras Referências
411.553.000.2 (Wab)
411.553.921.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE LÂMINAS



Código PILOTO
14.34.2.3453-3

Outras Referências
411.553.920.2 (Wab)
411.553.922.2 (Wab)

**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE NH12 ANTIGO SEM
DESCARREGADOR DO COMPRESSOR DE AR Ø 88mm - LK 3983
- TIPO "KNORR"**



Código PILOTO
14.25.2.3218-8

Outras Referências
8.122.459 (VOLVO)
II 37361/0061 (Knr)

KIT / CAMISA (P.3284), PISTÃO E ANÉIS



Código PILOTO
14.25.3.3456-6

Outras Referências
II 373 610 063 (Knr)

CAMISA SEM DESCARREGADOR



Código PILOTO
14.25.3.3284-4

Outras Referências
2C 64110 (Knr)

JOGO DE ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2861-2

Outras Referências
464955 (Knr)
4B65146 (Knr)

PISTÃO COM ANÉIS STD



Código PILOTO
14.08.3.2990-0

Outras Referências
I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

PISTÃO COMPLETO STD



Código PILOTO
14.08.3.2858-9

Outras Referências
464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

BUCHA SEM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2963-3

Outras Referências
1.697.092 (VOLVO)
2B64572 (Knr)


BUCHA COM CANAL DO VIRABREQUIM



Código PILOTO
14.18.1.2979-9

Outras Referências
000.131.31.50 (MB)
2B44935 (Knr)

**JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE LÂMINAS DO
COMPRESSOR DE AR - CUMMINS COM CABEÇOTE ALONGADO**



Código PILOTO
14.32.2.3462-2

Outras Referências
412.352.002.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.32.2.3292-2

Outras Referências
412.352.002.2 (Wab)

**JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR
Ø 75mm - MONOCILÍNDRICO OM 366 - TIPO "WABCO"**



Código PILOTO
14.19.2.2860-1

Outras Referências
000.130.16.15 (MB)
411.140.002.2 (Wab)

VÁLVULA / SEDE / DE LÂMINAS COMPLETA / COM JUNTAS



Código PILOTO
14.19.3.2876-6

Outras Referências
411.141.501.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE MÂMINAS DO COMPRESSOR DE AR - CUMMINS (ATÉ JANEIRO/2002)



Código PILOTO
14.32.2.3348-8

Outras Referências
884.503.136.2 (Wab)
884.503.137.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.32.2.3291-1

Outras Referências
884.503.136.2 (Wab)
884.503.137.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE



Código PILOTO
14.32.2.3289-9

Outras Referências
884.502.525.2 (Wab)
884.502.650.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE MAIS JOGO DE LÂMINAS



Código PILOTO
14.32.2.3290-0

Outras Referências
411.151.500.2 (Wab)
884.502.525.2 (Wab)


JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR CUMMINS HOLSET SS 296 C / QE 296C



Código PILOTO
14.26.2.3222-2

Outras Referências
2 RL 198 301B (VW)
3355118 (Cum)

JOGO DE REPARO COMPLETO DO CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR IVECO ACX 83D / 600 cm3Ø 82mm / 2 CILINDROS



Código PILOTO
14.28.2.3225-5

Outras Referências
1.194.194 (IVC)
76615201 (Knr)


JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE COM DESCARREGADOR DO COMPRESSOR DE AR Ø 75mm LP 4825 / 2 CILINDROS / TIPO "KNORR"



Código PILOTO
14.29.2.3226-6

Outras Referências
3.090.373 (VOLVO)
II 35184/0061 (Knr)

JOGO DE REPARO DO CABEÇOTE SEM DESCARREGADOR COMPRESSOR DE AR Ø 75mm LP 4850 / 2 CILINDROS / TIPO "KNORR"



Código PILOTO
14.30.2.3228-8

Outras Referências
1.697.770 (VOLVO)
II 35564/0061 (Knr)

PISTÃO COM ANÉIS STD



1.376.280 (SCN)
 II 15992/0051 II 15992/0063 II 3268006 (Knr)



I-81169 (Knr)
II 39526 F (Knr)

PISTÃO COMPLETO STD



464906 (Knr)
4A 91009 (Knr)

JOGO DE ANÉIS STD



464955 (Knr)
4B65146 (Knr)



PILOTO

VÁLVULAS DE FREIO



VÁLVULA PROTETORA DO APU
Código PILOTO 15.42.3.3500-0

APLICAÇÃO
EL DETALLE

REFERÊNCIA
934.705.002.0 (Wab)



Visão Traseira

REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.42.2.3382-2

Outras Referências
000.430.72.06 (MB)
884.501.918.2 (Wab)

VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE AR



Código PILOTO
15.01.3.3446-6

Outras Referências
135.0096 (SCN)
973.009.010.0 (Wab)

**JOGO DE REPARO DA VÁLVULA FREIO DE MÃO TC2
- TIPO "BENDIX"**



Código PILOTO
15.18.2.2221-2

Outras Referências
538.427 (SCN)
8.885.919 (VOLVO)

JOGO DE REPARO DO SECADOR DE AR - APU - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
15.43.2.3385-5

Outras Referências
000.130.04.15 (MB)
II-32581/0061 + II-32581/0062 (Knr)

JOGO DE REPARO DO SECADOR DE AR - APU - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
15.44.2.3386-6

Outras Referências
000.430.31.15 (MB)
884.501.916.2 (Wab)

VÁLVULA DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM (SPLIT) TIPO "WABCO"

Código PILOTO 15.36.3.3043-3

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

267.859 (VOLVO)
463.022.020.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.36.2.3044-4

Outras Referências
273.667 (VOLVO)
463.022.001.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE DRENAGEM AUTOMÁTICA



Código PILOTO
15.33.2.2880-0

Outras Referências
000.586.83.42 (MB)
434.300.000.2 (Wab)

UNIDADE PROCESSADORA DE AR / APU
Código PILOTO 15.44.3.3450-0

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

693.420.78.71 (MB)
932.500.003.0 (Wab)



Jogo de Reparo



Código PILOTO
15.42.2.3382-2

Outras Referências
000.430.72.06 (MB)
884.501.918.2 (Wab)

REPAROS / PEÇAS

Válvula Protetora do APU



Código PILOTO
15.42.3.3500-0

Outras Referências
003.431.55.06 (MB)
934.705.002.0 (Wab)

Jogo de Reparo



Código PILOTO
15.44.2.3386-6

Outras Referências
000.430.31.15 (MB)
884.501.916.2 (Wab)

VÁLVULA PILOTO

Código PILOTO 15.34.3.3040-0

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

001.260.37.57 (MB)
I-87538 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.34.2.2929-9

Outras Referências
001.260.23.57 (MB)
SP-705 (Knr)

**JOGO DE REPARO DA VÁLVULA MODULADORA R-7
- TIPO "BENDIX"**



Código PILOTO
15.19.2.2257-8

Outras Referências
85 HU2L134-A (FORD)
T16 698.917 (VW)

VÁLVULA - 1/2" NTP PARA VW e FORD



Código PILOTO
15.31.3.2806-3

Outras Referências
345.430.02.81 (MB)
SP 602 (Knr)

VÁLVULA - M22 PARA MERCEDES



Código PILOTO
15.31.3.2805-9

Outras Referências
000.432.08.07 (MB)
934 300 001 0 (Wab)

VÁLVULA 3/2 VIAS



Código PILOTO
15.36.3.3443-3

Outras Referências
388.260.71.57 (MB)
463.069.003.0 (Wab)

VÁLVULA DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR - 38mm



Código Piloto
15.46.3.3438-8

Outras Referências
000.434.20.01 (MB)
000.434.23.01 (MB)

VÁLVULA DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR - 96,6 MM



Código PILOTO
15.46.3.3439-9

Outras Referências
000.434.08.01 (MB)
463.013.014.0 (Wab)

VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE AR



Código PILOTO
15.01.3.3445-5

Outras Referências
317.3151 (Volvo)
973.009.002.0 (Wab)

VÁLVULA 5/2 VIAS PARA VOLVO

Código PILOTO 15.32.3.3344-4

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA

1.662.551 (VOLVO)
463.063.003.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.32.2.3197-7

Outras Referências
000.260.43.68 (MB)
463 063 000 2 (Wab)

VÁLVULA DE DRENAGEM AUTOMÁTICA

Código PILOTO 15.33.3.3193-3

APLICAÇÃO

IVECO
MERCEDES-BENZ
SCÂNIA
VOLVO

REFERÊNCIA

384.432.72.07 (MB)
I 84866 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.33.2.3207-7

Outras Referências
003.430.39.81 (MB)
I 86230 (Knr)

VÁLVULA 5/2 VIAS PARA MERCEDES

Código PILOTO 15.32.3.3335-5

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

001.260.31.57 (MB)
463.063.002.0 (Wab)



Visão Traseira

REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.32.2.3197-7

Outras Referências
000.260.43.68 (MB)
463 063 000 2 (Wab)

VÁLVULA DE NIVELAMENTO DA CABINE



Código PILOTO
15.45.3.3442-2

Outras Referências
139.9776 (SCN)
464.007.010.0 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL PARA SCÂNIA



Código PILOTO
15.35.2.2930-0

Outras Referências
1.953.947 (SCN)

VÁLVULA DE PEDAL
Código PILOTO 15.35.3.3444-4


APLICAÇÃO
VOLVO

REFERÊNCIA
461.315.248.0 (Wab)
695.431.74.05 (MB)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo Completo



Código PILOTO
15.03.2.2803-3

Outras Referências
000.586.72.43 (MB)
461.315.002.2 (Wab)

VÁLVULA DE PEDAL

Código PILOTO 15.03.3.3090-0

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN

REFERÊNCIA

001.431.83.05 (MB)
461.315.008.0 (Wab)

REPAROS / PEÇAS



Jogo de Reparo Completo



Código PILOTO
15.03.2.1691-8

Outras Referências
000.430.62.00 (MB)
461.315.007.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE NIVELAMENTO



Código PILOTO
15.25.2.2658-1

Outras Referências
000.320.02.58 (MB)
1.507.010.007 (Bch)

VÁLVULA DE RETENÇÃO



Código PILOTO
15.25.1.3047-7

Outras Referências
0 500 100 006 (Bch)
000.327.21.25 (MB)

JOGO COM 02 VÁLVULAS / AGULHAS



Código PILOTO
15.25.2.2659-5

Outras Referências
1.507.413.042/43 (Bch)

VÁLVULA DE PEDAL COM PEDAL

Código PILOTO 15.03.3.3478-8

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA



REPAROS / PEÇAS


Jogo de Reparo Completo

Código PILOTO
15.03.2.1691-8



Outras Referências
000.430.62.00 (MB)
461.315.007.2 (Wab)

JOGO DE REPARO COMPLETO DA VÁLVULA DE PEDAL



Código PILOTO
15.08.2.1925-6

Outras Referências
I83121 (Knr)
001.430.71.60 (MB)

JOGO DE REPARO PARA VÁLVULA PROTETORA APU MODERNA



Código PILOTO
15.41.2.3384-4

Outras Referências
K004725 (Knr)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS / APU / KNORR



Código PILOTO
15.41.2.3383-3

Outras Referências
II-31163/0061 + II-31163/0062 (Knr)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
15.35.2.3212-2

Outras Referências
014.006.000-2 (Wab)
884.509.018.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL E-1 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
15.15.2.2208-6

Outras Referências
1.953.037 (SCN)
4.143.868 (VW)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA DE PEDAL E-4 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
15.16.2.2209-5

Outras Referências
105.028 (Bdx)
920087902100 (FIAT)

VÁLVULA DE FREIO DE MÃO / MANETIM Código PILOTO 15.02.3.3437-7

APLICAÇÃO

FIAT
MERCEDES-BENZ


REFERÊNCIA

345.430.73.81 (MB)
961.701.100.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.02.2.1690-9

Outras Referências
000.430.11.81 (MB)
961.701.004.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA FREIO DE MÃO 2 SAÍDAS - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
15.38.2.3214-4

Outras Referências
000.430.43.40 (MB)
I 83572 (Knr)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA FREIO DE MÃO 4 SAÍDAS - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
15.37.2.3213-3

Outras Referências
000.430.44.06 (MB)
I 90221 (Knr)

VÁLVULA PROTETORA DE 4 CIRCUITOS
Código PILOTO 15.07.3.3441-1

APLICAÇÃO
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN

REFERÊNCIA

001.431.30.06 (MB)
934.702.390.0 (Wab)

REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo com Retenção



Código PILOTO
15.07.2.2596-5

Outras Referências
002.586.59.42 (MB)
934.702.004.2 (Wab)

Jogo de Reparo



Código PILOTO
15.07.2.1699-9

Outras Referências
003.586.09.43 (MB)
934.901.005.2 (Wab)

VÁLVULA DISTRIBUIDORA DE AR
Código PILOTO 15.30.3.3436-6

APLICAÇÃO
MERCEDES-BENZ
SCÂNIA
VOLVO

REFERÊNCIA

0.481.061.020 (Knr)
973.002.423.0 (Wab)

REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo



Código PILOTO
15.30.2.2649-0

Outras Referências
345.586.84.43 (MB)
973.002.003.2 (Wab)

Jogo de Reparo Completo /
Reboque - Antiga



Código PILOTO
15.01.2.1510-0

Outras Referências
000.586.67.43 (MB)
471.401.001.2 (Wab)

VÁLVULA PROTETORA DE 4 CIRCUITOS
Código PILOTO 15.13.3.3440-0

APLICAÇÃO
GM
INTERNACIONAL
MERCEDES-BENZ
SCÂNIA

REFERÊNCIA

345.431.74.06 (MB)
I-70615 (Knr)

REPAROS / PEÇAS


Jogo de Reparo com Retenção



Código PILOTO
15.13.2.2597-1

Outras Referências
000.430.45.06 (MB)
I-90210 (Knr)

Jogo de Reparo



Código PILOTO
15.13.2.2275-3

Outras Referências
000.420.15.71 (MB)
I-83156 (Knr)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA RELÊ - TIPO "KNORR"



Código PILOTO
15.27.2.2513-1

Outras Referências
000.430.53.60 (MB)
2RP 698.423 (FORD)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA RELÊ EMERGÊNCIA RE-4 - 6 SAIDAS



Código PILOTO
15.10.2.2190-2

Outras Referências
105.006 (Bdx)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA SUSPENÇÃO - TIPO "BOSCH"



Código PILOTO
15.39.2.3215-5

Outras Referências
0.501.100.027 (Bch)
481.830 (SCN)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA SENSÍVEL A CARGA - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
15.40.2.3220-0

Outras Referências
000.430.36.60 (MB)
475.711.002.2 (Wab)

VÁLVULA RELÊ

Código PILOTO 15.00.3.3105-5

APLICAÇÃO

FORD
MERCEDES-BENZ
SCÂNIA
VOLKSWAGEN
VOLVO

REFERÊNCIA

000.429.30.44 (MB)
973.001.020.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
15.00.2.1535-8

Outras Referências
000.420.55.55 (MB)
973.001.004.2 (Wab)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA RELÊ - RE-12 - TIPO "BENDIX"



Código PILOTO
15.20.2.2258-7

Outras Referências
105.146 (Bdx)
8HU 2 LO18A (FORD)

JOGO DE REPARO DA VÁLVULA FREIO DE MÃO / MANETIM / 2 SAÍDAS - TIPO "WABCO"



Código PILOTO
15.28.2.2594-2

Outras Referências
002.586.74.43 (MB)
884.500.269.2 (Wab)

PILOTO

CILINDROS DE ACIONAMENTO



PILOTO

CILINDRO DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR / MAIOR / M12
Código PILOTO 16.00.3.2815-1

APLICAÇÃO

FIAT
MERCES-BENZ
VOLKSWAGEN

REFERÊNCIA

421.411.020.0 (Wab)
I 97575 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO

16.01.2.2810-7

Referência

421.411.005.2 (Wab)
I 83582 (Knr)

CILINDRO DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR
Código PILOTO 16.02.3.3142-2

APLICAÇÃO

SCÂNIA SERIE 4

REFERÊNCIA



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO

16.02.2.3397-7

Outras Referências
884.503.362.2 (Wab)

CILINDRO ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR / MENOR / M8
Código PILOTO 16.02.3.2811-9

APLICAÇÃO

SCÂNIA 113

REFERÊNCIA

421.445.000.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO

16.02.2.2813-5

Outras Referências
1.953.687 / 785 (SCN)
421.445.000.2 (Wab)

CILINDRO DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR M8 / MAIOR

Código PILOTO 16.01.3.2809-6

APLICAÇÃO

SCÂNIA
VOLVO

REFERÊNCIA



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
16.01.2.2810-7

Outras Referências
421.411.005.2 (Wab)
I 83582 (Knr)

CILINDRO DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR - VOLVO B7



Código PILOTO
16.01.3.3318-8

Outras Referências
20.350.168 (VOLVO)

CILINDRO DE ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR M2 / MENOR

Código PILOTO 16.00.3.2814-4

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN

REFERÊNCIA

421.445.002.0 (Wab)
I-90281 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
16.02.2.2813-5

Outras Referências
1.953.687 / 785 (SCN)
421.445.000.2 (Wab)

CILINDRO DE ACIONAMENTO SZ 1159



Código PILOTO
16.01.3.3100-0

Outras Referências
000.072.15.12 (MB)
I-85564 (Knr)

**CILINDRO PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO
DA PARADA DO MOTOR**



Código PILOTO
16.02.3.3141-1

Outras Referências
3204.5050.E101 (Par)
526.070 (SCN)

CILINDRO DE ACIONAMENTO DA REDUZIDA
Catálogo PILOTO 27.00.3.3011-1

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

345.353.71.55 (MB)
421.412.000.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
27.00.2.3012-2

Outras Referências
345.586.70.35 (MB)
421.412.002.2 (Wab)



PILOTO

BOMBAS DE VÁCUO

(REPAROS)

PILOTO

**JOGO DE REPARO DA BOMBA DE VÁCUO
- TIPO "PERKINS"**



Código PILOTO
17.00.2.2312-2

Outras Referências
2.254.170 (Bdx)

**JOGO DE REPARO DA BOMBA DE VÁCUO
- TIPO "PERKINS" D10**



Código PILOTO
17.00.2.2313-6

Outras Referências
2.254.171 (Bdx)


**JOGO DE REPARO DO EXAUSTOR "BOMBA DE VÁCUO"
- TIPO "WABCO"**



Código PILOTO
17.00.2.1389-8

Outras Referências
014.183 (Wab)
70.99.16.11 (Pek)

**JOGO DE REPARO DA BOMBA DE VÁCUO
- TIPO PERKINS "FORD"**



Código PILOTO
17.00.2.2315-3

Outras Referências
2.254.624 (Bdx)

PILOTO

SERVO EMBREAGEM



PILOTO

SERVO EMBREAGEM SEM INDICADOR DE DESGASTE - CURTO

Código PILOTO 23.03.3.3433-3

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

970.051.128.0 (Wab)



Carcaça central sem indicador de desgaste - curto



Código PILOTO

23.04.1.2653-8

Outras Referências

970.051.013.4 (Wab)

REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo



Código PILOTO

23.04.2.2650-4

Outras Referências

000.290.13.47 (MB)

970.051.956.2 (Wab)

SERVO EMBREAGEM

Código PILOTO 23.01.3.2685-1

APLICAÇÃO

SCÂNIA

REFERÊNCIA

SC 1.331.770



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO

23.02.2.2353-9

Outras Aplicações

271.194 (VOLVO)

626703 AM (Kgb)

SERVO EMBREAGEM

Código PILOTO 23.02.3.2680-9

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA


626392 AM(KGB)



Visão Traseira

REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO

23.01.2.2352-0

Outras Referências

625282 AM (Kgb)

929044 AM (Kgb)

Jogo de Reparo com ou sem Indicador de Desgaste - Curto



Código PILOTO
23.04.2.2650-4

Outras Referências
000.290.13.47 (MB)
970.051.956.2 (Wab)

Jogo de Reparo com ou sem Indicador de Desgaste - Longo



Código PILOTO
23.03.2.2651-2

Outras Referências
970.051.906.2 (Wab)
970.051.954.2 (Wab)

Carcaça Central com Indicador de Desgaste - Curta



Código PILOTO
23.03.1.2654-6

Outras Referências
970.901.018.4 (Wab)


Carcaça Central com Indicador de Desgaste - Longa



Código PILOTO
23.04.3.3140-0

Outras Referências
970.903.029.4 (Wab)

Jogo de Reparo do Servo Embreagem - Tipo "Grau"



Código PILOTO
23.05.2.2757-6

Outras Referências
000.290.21.12 (MB)
000.290.25.12 (MB)

SERVO EMBREAGEM COMPLETO - A PARTIR DE 08/2001
CÂMBIO VT2014
Código PILOTO 23.12.3.3358-8

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

8.171.720 (Volvo)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
 23.12.2.3337-7

Outras Referências
 63072 AM (Kgb)
 85.102.142 (VOLVO)

SERVO EMBREAGEM COMPLETO - ATÉ 07/2001 COM
CÂMBIO SR1900
Código PILOTO 23.12.3.3275-5

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

628493 (Kgb)
 8.171.721 (Volvo)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
 23.12.2.3337-7

Outras Referências
 63072 AM (Kgb)
 85.102.142 (VOLVO)

SERVO EMBREAGEM
Código PILOTO 23.13.3.3336-6

APLICAÇÃO

IVECO

REFERÊNCIA

II-35696 (Knr)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
 23.01.2.2352-0

Outras Referências
 550.465 (SCN)
 625282 AM (Kgb)

SERVO EMBREAGEM
Código PILOTO 23.00.3.2675-3

APLICAÇÃO

SCÂNIA


REFERÊNCIA

360.717 (SCN)
 970 051 193 0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
 23.00.2.2351-0

Outras Referências
 550.453 (SCN)
 622158 AM (Kgb)

SERVO EMBREAGEM COMPLETO EDC
Código PILOTO 23.07.3.2774-8

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

626639AM (Kgb)
970 051 192 0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo (Até 1996)



Código PILOTO
23.07.2.2776-0

Outras Referências
3.094.550 (VOLVO)
627182 AM (Kgb)

Jogo de Reparo (A partir de 1996)



Código PILOTO
23.07.2.3338-8

Outras Referências
3.093.100 (VOLVO)

SERVO EMBREAGEM SEM INDICADOR DE DESGASTE - LONGO
Código PILOTO 23.03.3.3434-4

APLICAÇÃO

MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA

000.295.07.18 (MB)
970.051.163.0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo com ou sem Indicador de Desgaste - Longo



Código PILOTO
23.03.2.2651-2

Outras Referências
970.051.906.2 (Wab)
970.051.954.2 (Wab)

Carcaça Central sem Indicador de Desgaste - Longa



Código PILOTO
23.03.3.3139-9

Outras Referências
970.903.010.4 (Wab)

SERVO EMBREAGEM COMPLETO FH
Código PILOTO 23.08.3.2775-9

APLICAÇÃO

VOLVO

REFERÊNCIA

1.069.205 (VOLVO)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo (a partir de 1996)



Código PILOTO
23.07.2.3338-8

Outras Referências
3.093.100 (VOLVO)

Jogo de Reparo (até 1996)



Código PILOTO
23.07.2.2776-0

Outras Referências
3.094.550 (VOLVO)
627182 AM (Kgb)

SERVO EMBREAGEM SÉRIE 4 Código PILOTO 23.09.3.3049-9


APLICAÇÃO
SCÂNIA

REFERÊNCIA
1.421.186 (Scn)
625359 AM (Kgb)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo



Código PILOTO
23.09.2.3051-1

Outras Referências
628131 AM (Kgb)

Jogo de Reparo com Êmbolo



Código PILOTO
23.09.2.3052-2

Êmbolo Servo Embreagem Série 4



Código PILOTO
23.09.3.3461-2

SERVO EMBREAGEM P/O500 /OF1417/OF1722 S/ INDICADOR DE DESGASTE Código PILOTO 23.13.3.3492-2

APLICAÇÃO
MERCEDES-BENZ

REFERÊNCIA
002 254 01 47 (MB)
970.051.190-0 (Wab)



REPAROS / PEÇAS

Reparo Servo Embreagem O500



Código PILOTO
23.14.2.3467-7

Outras Referências
970.051.917.2 (Wab)

PILOTO

CILINDROS HIDRÁULICOS DE EMBREAGEM



CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

Código PILOTO 25.01.3.2678-5

APLICAÇÃO
SCÂNIA

REFERÊNCIA

1.105.332 (SCN)
1.358.801 (SCN)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.01.2.2679-1

Outras Referências
550.462 (SCN)
550.464 (SCN)

CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

Código PILOTO 25.02.3.2681-8

APLICAÇÃO
SCÂNIA

REFERÊNCIA

446.414 (SCN)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.02.2.2682-4

Outras Referências
639.088 (SCN)

CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

Código PILOTO 25.03.3.2771-3

APLICAÇÃO
VOLVO

REFERÊNCIA

1.620.462 (VOLVO)
1.669.488 (VOLVO)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.03.2.2772-4

Outras Referências
273.660 (VOLVO)
8.127.721 (VOLVO)

CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

Código PILOTO 25.09.3.3042-2

APLICAÇÃO
VOLVO

REFERÊNCIA

1.628.218 (VOLVO)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.09.2.3045-5

Outras Referências
3.094.730 (VOLVO)

CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM COM O RESERVATÓRIO
Código PILOTO 25.00.3.2807-1

APLICAÇÃO

SCÂNIA

REFERÊNCIA

2.258.932 (Bch)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.00.2.2677-9

Outras Referências
2.254.111 (Bch)
538.919 (SCN)

**CILINDRO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM
SEM O RESERVATÓRIO**
Código PILOTO 25.00.3.2676-2

APLICAÇÃO

SCÂNIA

REFERÊNCIA

2.258.932 (Bch)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.00.2.2677-9

Outras Referências
2.254.111 (Bch)
538.919 (SCN)

CILINDRO ACIONADOR DA EMBREAGEM
Código PILOTO 25.10.3.3143-3

APLICAÇÃO

SCÂNIA

REFERÊNCIA

1.335.979 (SCN)



REPAROS / PEÇAS

JOGO DE REPARO



Código PILOTO
25.10.2.3343-3

PILOTO

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA



CILINDRO DA CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Código PILOTO: 28.00.3.3460-0

APLICAÇÃO

REFERÊNCIA


000.267.08.19 (MB)

1 527 363 (VOLVO)



REPAROS / PEÇAS

Jogo de Reparo do Cilindro da Caixa de Transferência



Código PILOTO
28.00.2.3459-9

Outras Referências
1295 298 932 (ZF)
152 736 3 (VOLVO)

PILOTÒ

Anotações



PILOTO

Anotações

